

Как доработать штатный кабель для прошивки и снятия дампа радиостанций на базе процессора Auctus A6 ...


Вскрываем корпус, зажав в тиски




видим такое внутри



Провода не трогаем, сносим всё, что в красном секторе...



паяем две перемычки...



Радуемся...

```
CoolWatcher Developer with profile 8809
File View Plugins Chip Flash Tools Help

Main
Ruby Script General Desc HW Lib SW Lib

Done.
[COM OPEN OK]
Event sniffer (re)starting. (Connection: Event Sniffer (COM4))
Loading profile script : 8809.rb
EVENT SNIFFING ERROR: CONNECTION BROKEN?
EVENT SNIFFING RESURRECTED.
Detected hardware reset (0xffffffff).
Detected event: 0x00000004.
Detected event: 0x55555666.
Detected event: 0x000000c8.
Detected event: 0x00000060.
Detected event: 0x00000016.
Detected event: 0x00000100.
Detected system reset (0x57).
Detected event: 0x12345678.
Detected event: 0x87654321.
Detected event: 0xa0000000.
Detected event: 0x200509a0.
Detected event: 0x00005555.
Detected event: 0xffffffff00.
Detected hardware reset (0xffffffff).
Detected event: 0x00000004.
Detected event: 0x55555666.
Detected event: 0x000000c8.
Detected event: 0x00000060.
Detected event: 0x00000016.
Detected event: 0x00000100.
> xfbp
> dump("base.1od", 0x08000000, 0x00400000)
Dumping ...

Command
97% (dumping)
```

Доработанный адаптер подходит для снятия дампов и для программирования станции обычным CPS.

